


SVB

SERVICE

Entretien de radeaux et gilets



SERVICE DE RÉVISION :



RADEAU :

- Ouverture et inspection générale du radeau
- Remplacement des pièces, par exemple : joints , remplacement de l'équipement du radeau comme la signalisation, l'eau potable ...
- Inspection et reconditionnement de l'armement
- Inspection de la cartouche de CO₂
- Test du système de gonflement
- Repliage sous poche étanche sous vide et reconditionnement dans le sac ou conteneur.



NOUVEAU : Vous pouvez commander la révision complète via notre boutique en ligne et nous envoyer vos gilets de sauvetage pour révision !



Révision
générale après
2 ans :
Réf. 47775



Révision
des gilets déjà
activés :
Réf. 47776

GILET :

- Inspection générale du gilet, ouverture du gilet et vérification du déclencheur.
- Test d'étanchéité du flotteur gonflé
- Vérification de l'embout buccal, du déclencheur automatique et manuel.
- Changement systématique des joints d'étanchéité et contrôle de la cartouche de CO₂.
- Inspection générale en particulier de la ceinture.
- Réalisation d'une étiquette et des documents de contrôle jusqu'à la prochaine révision.

SEATEC
spinlock
PLASTIMO
SECUMAR
**MARINE
POOLA**
ZODIAC
seago
KADEMATIC
SOSTECHNIC